


mapa dokumentacyjna		zał.2.7
Rodzaj opracowania:	Geotechniczne warunki posadowienia	
Temat:	<p>Opracowanie dokumentacji wykonanej na usunięcie niewłaściwego stanu technicznego oraz wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa prawego wahu przeprowadziowego rzeki Wisły, realizowanej w ramach zadania pn.:</p> <p>"Przebudowa prawostronnego wahu przeciwpowodziowego zalei Wisły w km 47+600-489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karcew, Miasto Karcew, Miasto Otwock"</p>	
Data opracowania:	maj 2019	
Skala:	1:1000	
Opracowanie:	mgr Maria Skrzypniak	
 <div> <div>otwór badawczy</div> <div>numer/ głębokość</div> <div>sondowanie dynamiczne DPL</div> <div>sondowanie statyczne CPT</div> <div>przekrój geotechniczny</div> </div>		