



mapa dokumentacyjna		zał.2.8	
Rodzaj opracowania:		Geotechniczne warunki posadowienia	
Temat:		Opracowanie dokumentacji wykonawczej na usunięcie niewłaściwego stanu technicznego oraz wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, realizowanej w ramach zadania pn.: "Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600-489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock"	
Data opracowania:		maj 2019	
Skala:		1:1000	
Opracowanie:		mgr Maria Skrzypniak	
<div><div><div><div><div>●</div><div>OW1/12</div></div><div><div>▼</div><div>▼</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div></div>		otwór badawczy sondowanie dynamiczne DPL sondowanie statyczne CPT przekrój geotechniczny	
		numer/głębokość	